

Nome Prodotto

Asta Porta Flebo.

Destinazione d'uso

L'ASTA PORTA FLEBO può essere fissata a qualunque telaio delle carrozzine della Linea ScanmedicalEurope.



Caratteristiche	
Codice	01.04.IVPOLE
Materiali	
Telaio	Acciaio
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y122499

Product Name

IV Pole.

Use

THE IV POLE can be fixed to any frame of the wheelchairs of the ScanmedicalEurope Line.



Features	
Code	01.04.IVPOLE
Materials	
Frame	Steel
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Cleaning once a week with a simple detergent diluted in water	
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Classe I
CND Code	Y122499